

ZY-618 高温温控仪表

1-999 热风炉温度控制仪 烫发机仪表 橡胶发热垫温控器 智能



◆ 产品参数

产品型号：ZY-618

电源输入：85V~250VAC

控温范围：1~900℃ 控温回差：1-100℃

测温范围：1~999℃

负载功率：阻性负载 5000W，感性负载 1700W

探头型号：E 型热电偶 测试精度：±1℃

外形尺寸：120×90×38mm

控制对象：一路电路(加热器或加热棒热风机热风炉等)

工作模式：(升温模式) 适合高温电加热系统

定时控温：待机时可预约开启控温，控温运行时可预约关闭控温。预约范围 1 个小时-24 个小时。

控温模式：升温模式运行：检测温度>控温值关闭输出，检测温度≤控温值减去回差开启输出。

探头线长：标配 1.5 米

故障报警：遇温度检测电路短路，断路等蜂鸣器报警，屏幕显示：E1


参数永久记忆：最后设置所有参数永久记忆，运行时遇断电，通电后按断电前的状态运行。

温度校准功能：遇温度与实际温度有偏差可对系统进行校准

防冻保护功能：待机时检测温度≤3 度开启输出 ≥5 度关闭输出 遇不升温每 10 分钟输出一分钟出厂默认值可一键恢复。

功率说明：本机最大负载功率为 5000W





◆如何使用

1. 开关机：待机时按‘开关键’开启运行，运行时按开关键关闭运行。
2. 回差调节：待机时，按住▼键5秒后屏幕显示10，然后按↑键或↓键调节，完后按开关键保存设置并返回待机，调节范围0-100°。
3. 控温值设置：控温运行时，直接短按↑键或↓键调节，屏幕由检测温度显示转换成控温值闪烁显示，完后按钮不动作5秒保存设置并返回检测温度显示。该值为关闭温度，开启温度等于关闭温度值减去回差值。

注意：本产品标配不带遥控功能，遥控器为选配！！！！